



### Componenti quadro di campo 5 stringhe 1000V:

- 1 cassetta in policarbonato IP67 7600007 (400x400x130 mm)
- 1 parete addizionale H=55 mm 7790807
- 1 piastra di fondo in metallo 7790444
- 1 set staffe fissaggio a parete 7790614
- 10 portafusibili unipolari DCH 1000V DC 2341038D
- 1 sezionatore DC-21B W200 3450200 1000V DC 160A
- 1 manovra diretta nera 3591203
- 1 set di ponticelli 3591503
- 2 calotte di protezione terminali 3591513
- 1 scaricatore sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
- 2 pezzi barra pettine 2306035/5
- 11 pressacavi M16 10021020
- 11 ghiera M16 1002152
- 2 pressacavi M25 1002104 (per uscita cavi a inverter)
- 2 ghiera M25 1002154

Cavo solare 10 mmq

Cassetta fornita cablata come da disegno (indicativo)

**ITALWEBER**

Via E. Fermi, 40/42  
I - 20057 Assago MI  
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1  
Fax ++39-02-93904564/5  
e-mail: [info@italweber.it](mailto:info@italweber.it)

**Codice: 7854136P**

Data: 13/04/2016

Rev. 0

Pag. 1 di 1