



## TAPPETO ISOLANTE PER MEDIA TENSIONE

### Caratteristiche generali:

- Descrizione: Tappeto isolante per applicazioni in Media Tensione;
- Conformi alla norma europea DIN 53.481 pari a VDE 0303Part. 2 IEC-EN60243-1;
- Materiale: elastomero;
- Colore: Grigio;
- Superfici: lato scritto antiscivolo ad impressione tela; lato senza scritta trama millerighe
- Marcatura di collaudo su ogni metro;
- Disponibili in rotoli di varie lunghezze;
- Larghezza standard: 1 metro;

## MEDIUM VOLTAGE INSULATING CARPETS

### General characteristics:

- Description: Insulating carpet for Medium Voltage applications;
- In compliance with European standard I DIN 53.481 pari a VDE 0303Part. 2 IEC-EN60243-1;
- Material: elastomer;
- Colour: Grey;
- surfaces; written side with cloth impression; side without writing Corrugated
- Testing mark printed on every meter;
- Supplied in rolls of various lengths;
- Standard width: 1 meter;

### Immagine del prodotto / Product image



codice code	tensione di prova test voltage (max kV)	tensione di utilizzo operating voltage (max kV)	tensione di perforazione perforation voltage (max kV)	spessore thickness (mm)	conf. pack. (m)	Tipo/type
5TA9960	25	12	30	3,5	1	Rotolo/Roll
5TA9996-5	25	12	30	3,5	5	Rotolo/Roll
5TA9996	25	12	30	3,5	10	Rotolo/Roll
5TA9998-1	42	20	50	5	1	Rotolo/Roll
5TA9998-5	42	20	50	5	5	Rotolo/Roll
5TA9998	42	20	50	5	10	Rotolo/Roll

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2023

Last updated: 29th May 2023



## ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

**IMMAGAZZINAMENTO.** Si consiglia di immagazzinare il tappeto imballato. Avere cura di non comprimerlo, di non piegarlo, di non immagazzinarlo in vicinanza di tubazioni di vapore, di termosifoni o altre sorgenti di calore artificiale, di non esporlo all'azione diretta del sole o della luce artificiale. Si raccomanda una temperatura di stoccaggio compresa tra 10°C e 21°C.

**CONTROLLO PRIMA DELL'USO.** Prima di ogni utilizzo si consiglia di effettuare il controllo visivo sulle due superfici (sopra e sotto). In caso di dubbi si consiglia di non utilizzare il tappeto e di sottoporlo a prove.

**PRECAUZIONI PER L'USO.** Il tappeto non deve essere esposto al calore o alla luce e non deve entrare in contatto con oli, grassi, acquaragia o acidi forti. Se il tappeto è sporco, esso deve dapprima essere lavato con acqua e sapone e poi ben asciugato. Se composti isolanti quali catrame o vernice continuano ad aderire al tappeto, le parti interessate devono essere strofinate immediatamente con solventi leggeri ed in seguito lavate e trattate come prescritto. La benzina, la paraffina e l'acquaragia non devono essere utilizzati per l'eliminazione di tali composti. Il tappeto diventato umido durante l'uso deve essere asciugato bene, ma in modo che esso non sia sottoposto a temperatura superiore a 65°C.

**ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE.** Dopo l'utilizzo pulire il tappeto con uno spazzolone asciutto per eliminare polvere o altro materiale che può influire negativamente sulle caratteristiche di isolamento. Riporre il tappeto nell'apposito contenitore e custodirlo in luogo asciutto.

**ISPEZIONE PERIODICA.** Un'ispezione visiva annuale è raccomandata.

## OPERATING AND MAINTENANCE

**STORAGE.** We recommend to store the carpet inside its standard packaging. Take care not to compress it, do not bend it, do not store it in proximity to steam pipes, radiators or other sources of artificial heat, do not expose it to direct sunlight or artificial light. We recommend to store the carpet at a temperature between 10°C and 21°C.

**INSPECTION BEFORE USE.** Before each use, it is advisable to carry out a visual check on the two surfaces (top and bottom). If in doubt you should not use the carpet and test it.

**PRECAUTIONS FOR USE.** The carpet should not be exposed to heat or light and must not come in contact with oil, grease, paint thinner or strong acids. If the carpet is dirty, it must first be washed with soap and water and then dried well. If conducting materials such as tar or paint continue to adhere to the mat, interested parties should be scrubbed immediately with mild solvents and then washed and treated as prescribed. The gasoline, paraffin and turpentine must not be used for the elimination of such compounds. The carpet that is became wet during normal use has to be dried well, but so that it is not subjected to temperatures exceeding 65°C.

**STORAGE INSTRUCTIONS.** After the use, clean the carpet with a dry brush in order to remove dust or other material that may adversely affect the insulation characteristics. Replace the carpet in its packaging and store it in a dry place.

**PERIODIC INSPECTION.** Annual visual inspection is recommended.